圆球磁吸件掉落或磁力过强松动

如果手办模型上的磁吸件掉落或磁力过强导致松动，可以采取以下步骤处理：

检查磁吸件：
首先，找到磁吸件应该安装的位置，并检查是否有任何明显的损坏或污垢。确保磁吸件本身没有损坏
。
清洁表面： 清洁模型上磁吸件附着的表面，确保干净、干燥，没有任何阻碍磁吸的障碍物。
使用胶水或黏合剂：
如果磁吸件没有损坏，但仍然无法紧密附着，可以尝试使用适合于手办模型的胶水或黏合剂重新固定
磁吸件。但请务必注意，使用时要小心，避免让胶水渗入手办模型表面或造成不可逆的损坏。

尤其需要注意的是使用胶水或黏合剂时，请先对齐磁铁孔之后再填充胶水，避免对手办模型造成进一步的损坏。

版本号 #2
由 壳壳虫 创建于 2026-11-08 09:23:42 UTC
由 壳壳虫 更新于 2026-11-08 09:25:56 UTC